ДОСТУПНЫЙ ОБЪЕМ
1000ml 250ml®

FERTAN

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Отличный продукт для тех, кто реставрирует и восстанавливает - попробуйте и вы будете поражены!

- ✓ Нет необходимости удалять ржавчину. **FERTAN®** преобразует ржавчину в порошок и отделяет его
- ✓ С **FERTAN®** ржавчина превращается в идеальную отправную точку для обработки поверхностей
- ✓ С **FERTAN®** не требуется шлифовки и пескоструйной обработки

ЧТО ТАКОЕ FERTAN?

- ☆ **FERTAN®** является запатентованным продуктом, который преобразует ржавчину в порошок и оставляет твердый слой, который готов к покраске и для дальнейшей обработки. Кроме всего прочего у него есть достаточно активные вещества, которые разрушают ржавчину, но не более. **FERTAN®** не влияет на металл, он воздействует только на ржавчину. При воздействии удаляется только ржавчина до чистого металла, образовывая защитный слой, который препятствует дальнейшему возникновению коррозии на поверхности металла. Это покрытие состоит из нерастворимых соединений нержавеющего железа-танина.
- ☆ **FERTAN®** может быть использован на немного проржавевшем металле, на металле с сильной ржавчиной или на чистом металле, чтобы защитить его от дальнейшей коррозии.
- ☆ **FERTAN®** представляет собой водный раствор, который проникает повсюду, даже в цветные трещины или панельные швы.
- ☆ **FERTAN®** безвреден для пластика, резины, хрома и уже окрашенных поверхностей.
- ☆ **FERTAN®** активен только в контакте со сталью, железом или ржавчиной. Он может быть смыт с поверхности водой.
- ☆ **FERTAN®** обеспечивает длительную защиту железа и стали, но поверхность желательно покрасить в течение **6** месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ➢ Если это возможно, удалите избыточное количество ржавчины.
- ➢ **FERTAN®** Наносить кистью, валиком, губкой или распылителем.
- ➢ **1** литр может покрыть около **12-15** квадратных метров поверхности окисленного металла.
- ➢ **FERTAN®** реагирует на мокрые и влажные условия.
- ➢ В сухих условиях, смочите поверхность водой. Реакция протекает в течение **24** часов, но полный цикл реакции происходит в течение **48** часов.
- ➢ Убедитесь, что ржавчина была полностью преобразована в черный слой.
- ➢ После сушки, промыть поверхность водой и губкой.